日照分析图

分析软件：T20天正日照分析软件 T20-Sun V3.0
标准名称：国家标准
地理位置：沅江，东经:112度23分，北纬:28度51分
日照基准年：2001
有效时间：大寒 8:00～16:00(真太阳时)
计算精度：1分钟
扫掠角：0°
时间累计方式：总有效日照分析，累计所有时间段。
最长的时间段不少于5分钟，其它时间段不少于5分钟
窗户分析：窗台中点分析



0小时　4小时
1小时　5小时
2小时　6小时
3小时　7小时

结论：

1、本项目对外不造成日照恶化影响。

2、项目内新建住宅共614户，其中有8户不满足沅江地区大寒日三小时日照要求，其余户数均满足日照要求。